

Цены на ТО для TOYOTA AVENSIS

1. AVENSIS II 1.6 Передний привод 110 л.с. МКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена масла в МКПП	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	10999 руб.	6999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена воздушного фильтра Замена тормозной жидкости Замена масла в МКПП	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	6999 руб.	10999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	9999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в КПП		

2. AVENSIS II 1.8 Передний привод 129 л.с. МКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена масла в МКПП	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	10999 руб.	6999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена воздушного фильтра Замена тормозной жидкости Замена масла в МКПП	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	6999 руб.	10999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	9999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в КПП		

3. AVENSIS II 1.8 Передний привод 129 л.с. АКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	10999 руб.	6999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена воздушного фильтра Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	6999 руб.	8999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	9999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в КПП		

4. AVENSIS II 2.0 Передний привод 147 л.с. МКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена масла в МКПП	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	10999 руб.	6999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Проточка тормозных дисков	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена воздушного фильтра Замена тормозной жидкости Замена масла в МКПП	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	6999 руб.	10999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	9999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в КПП		

5. AVENSIS II 2.0 Передний привод 147 л.с. АКПП


	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	10999 руб.	6999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена воздушного фильтра Замена тормозной жидкости	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	6999 руб.	10999 руб.	6999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	9999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в КПП		

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по телефону 218 05 05



«АвтоДом на Куйбышева»
Н. Новгород, ул. Куйбышева, 32

Мы в соц. сетях:




Телефон для связи:
+7 (831) 218-05-05

Режим работы:
ПН-ВС: 9:00 - 19:00
Без выходных

E-mail:
auto-nn@interplastn.ru

КАК НАС НАЙТИ:



Ольга

Открыть в Яндекс.Картах

Народная карта © Яндекс Условия использования

50 м

Запись в Бош Авто Сервис

Автомобили в наличии

Разработка - [Студия Атум](#)