


Цены на ТО для TOYOTA HIGHLANDER

HIGHLANDER 3.5 Передний привод 273 л.с. АКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена масла в АКПП Замена топливного фильтра Замена масла переднего дифференциала	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	22999 руб.	11999 руб.	11999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена тормозной жидкости Замена топливного фильтра Замена масла в АКПП Замена масла переднего дифференциала	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра
	11999 руб.	21999 руб.	11999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	15999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных		




колодок
Проверка/смазка петель
дверей и замков капота
Антибактериальная обработка
кондиционера
Полная замена жидкости в
КПП

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по телефону 218 05 05



«АвтоДом на Куйбышева»
Н. Новгород, ул. Куйбышева, 32

Мы в соц. сетях:




Телефон для связи:
+7 (831) 218-05-05

Режим работы:
ПН-ВС: 9:00 - 19:00
Без выходных

E-mail:
auto-nn@interplastn.ru

КАК НАС НАЙТИ:



Ольга

Открыть в Яндекс.Картах

Народная карта © Яндекс Условия использования

20А

Разработка - Студия Атум

Запись в Бош Авто Сервис

Автомобили в наличии