

# Цены на ТО для TOYOTA HILUX

## 1. TOYOTA HILUX 2.5 Дизель Полный привод 102 л.с., МКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
<b>обязательные работы</b>	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена тормозной жидкости Замена масла в МКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала Замена шайбы форсунки Смазка карданных валов Замена шайбы под сливную пробку	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Смазка карданных валов	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена воздушного фильтра Смазка карданных валов
	<b>18999 руб.</b>	<b>10999 руб.</b>	<b>14999 руб.</b>
<b>рекомендованные работы</b>	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
<b>обязательные работы</b>	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Смазка карданных валов	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена шайбы под сливную пробку Смазка карданных валов Замена тормозной жидкости Замена шайбы форсунки Замена масла в МКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала Замена тормозной жидкости	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена воздушного фильтра Смазка карданных валов
	<b>10999 руб.</b>	<b>19999 руб.</b>	<b>11999 руб.</b>
<b>рекомендованные работы</b>	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Балансировка колес Проверка углов установки колес
	Регламентное ТО 100 000		
<b>обязательные работы</b>	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Смазка карданных валов		
	<b>11999 руб.</b>		
<b>рекомендованные</b>	Замена передних тормозных		


<b>работы</b>	колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в АКПП с промывкой Антибактериальная обработка кондиционера
---------------	--

## 2. TOYOTA HILUX SURF 3.0 бензин Полный привод 152 л.с., АКПП



	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
<b>обязательные работы</b>	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена тормозной жидкости Замена масла в АКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала Замена шайбы форсунки Смазка карданных валов Замена шайбы под сливную пробку	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Смазка карданных валов	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена воздушного фильтра Смазка карданных валов
	<b>21999 руб.</b>	<b>10999 руб.</b>	<b>14999 руб.</b>
<b>рекомендованные работы</b>	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
<b>обязательные работы</b>	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Смазка карданных валов	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена топливного фильтра Замена шайбы под сливную пробку Смазка карданных валов Замена тормозной жидкости Замена шайбы форсунки Замена масла в АКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена воздушного фильтра Смазка карданных валов
	<b>10999 руб.</b>	<b>21999 руб.</b>	<b>11999 руб.</b>
<b>рекомендованные работы</b>	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Балансировка колес Проверка углов установки колес
	Регламентное ТО 100 000		
<b>обязательные</b>	Замена моторного масла 0W-		


<b>работы</b>	30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена воздушного фильтра Замена топливного фильтра Смазка карданных валов <b>12999 руб.</b>
<b>рекомендованные работы</b>	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Полная замена жидкости в АКПП с промывкой Антибактериальная обработка кондиционера

*Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по телефону 218 05 05*


  
**«АвтоДом на Куйбышева»**  
 Н. Новгород, ул. Куйбышева, 32/1

Мы в соц. сетях:




**Запись в Бош Авто Сервис**

Телефон для связи:  
+7 (831) 218-05-05

Режим работы:  
ПН-ВС: 9:00 - 19:00  
Без выходных

E-mail:  
auto-nn@interplastn.ru

**КАК НАС НАЙТИ:**



Ольга

Открыть в Яндекс.Картах

Народная карта © Яндекс Условия использования 20А

Разработка - Студия Атум