

Цены на ТО для TOYOTA LAND CRUISER

1. LAND CRUISER 100 4.7 Полный привод 235 л.с. АКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена топливного фильтра Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена масла в АКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов
	25999 руб.	9999 руб.	9999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена тормозной жидкости Замена топливного фильтра Замена масла в АКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала Замена воздушного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов
	9999 руб.	25999 руб.	9999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена свечей зажигания		
	15999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель		

дверей и замков капота
 Антибактериальная обработка
 кондиционера
 Полная замена жидкости в
 КПП

2. LAND CRUISER 200 4.7 Полный привод 288 л.с. АКПП

	Регламентное ТО 40 000	Регламентное ТО 50 000	Регламентное ТО 60 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена тормозной жидкости Замена воздушного фильтра Замена масла в АКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена салонного фильтра
	25999 руб.	10999 руб.	10999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 70 000	Регламентное ТО 80 000	Регламентное ТО 90 000
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена салонного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена тормозной жидкости Замена салонного фильтра Замена масла в АКПП Замена масла переднего и заднего дифференциала Замена воздушного фильтра	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Смазка карданных валов Замена салонного фильтра
	10999 руб.	25999 руб.	10999 руб.
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера	Замена передних тормозных колодок Замена задних тормозных колодок Проверка/смазка петель дверей и замков капота Антибактериальная обработка кондиционера Балансировка колес Проверка углов установки колес Антибактериальная обработка кондиционера
	Регламентное ТО 100 000		
обязательные работы	Замена моторного масла 0W-30 Замена масляного фильтра Замена шайбы сливной пробки Замена салонного фильтра Замена свечей зажигания		
	15999 руб.		
рекомендованные работы	Замена передних тормозных колодок		

Замена задних тормозных колодок
Проверка/смазка петель дверей и замков капота
Антибактериальная обработка кондиционера
Полная замена жидкости в КПП

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам по телефону 218 05 05

The screenshot shows a website layout for an auto service. On the left, there is a navigation bar with icons for home, menu, search, car, and a wrench. Below it, the business name «АвтоДом на Куйбышева» is displayed along with the address: Н. Новгород, ул. Куйбышева, 32. A Bosch logo and 'Car Service' text are also visible. Social media icons for YouTube and Instagram are present. Two dark blue buttons at the bottom left read 'Запись в Бош Авто Сервис' and 'Автомобили в наличии'. On the right, contact details are listed: 'Телефон для связи: +7 (831) 218-05-05', 'Режим работы: ПН-ВС: 9:00 - 19:00 Без выходных', and 'E-mail: auto-nn@interplastn.ru'. A map section titled 'КАК НАС НАЙТИ:' shows a location on a map with a blue pin and a 'Найти' button. A scale bar indicates 50 meters. The footer includes 'Народная карта © Яндекс' and 'Разработка - Студия Атум'.

«АвтоДом на Куйбышева»
Н. Новгород, ул. Куйбышева, 32

Мы в соц. сетях:
YouTube Instagram

Телефон для связи:
+7 (831) 218-05-05

Режим работы:
ПН-ВС: 9:00 - 19:00
Без выходных

E-mail:
auto-nn@interplastn.ru

КАК НАС НАЙТИ:

Найти

Пробки Слои

50 м

Народная карта © Яндекс

Разработка - Студия Атум